

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG

Số: 465/TB-BVTMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v mời báo giá dự toán:

“Cung cấp thiết bị và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí Trane Chiller”

Bệnh viện Tai Mũi Họng đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Cung cấp thiết bị và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí Trane Chiller” (theo mẫu đính kèm - Phụ lục 1):

Bệnh viện kính mời các Quý Công ty có năng lực quan tâm gửi đến Bệnh viện chúng tôi bảng báo giá theo danh mục để Bệnh viện làm giá dự toán thực hiện gói thầu này theo đúng quy định.

- Thời gian thực hiện: từ ngày phát hành thông báo đến ngày 06/7/2026.

- Địa điểm thực hiện: 114-116-118 Trần Quốc Thảo, Phường Xuân Hòa, TP. HCM.

- Lưu ý:

+ Bảng báo giá cần ký tên đóng dấu xác nhận của Quý Công ty, để vào bao thư dán kín

+ Ngoài bao thư ghi rõ tên Quý Công ty, người liên hệ và ghi thêm “Cung cấp thiết bị và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí Trane Chiller”.

+ Gửi qua văn thư (bảo vệ công số 4).

Mọi chi tiết xin liên lạc về Phòng Hành chính Quản trị, số 155B Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM (điện thoại: 028. 3931 7381).

Rất mong được sự quan tâm của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các công ty có năng lực phù hợp;
- P. QLCL (để kiểm duyệt);
- P. CNTT (đăng tải website BV);
- Lưu: VT, “HCQT (NĐM/02b) PTHA”.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Khuru Minh Thái



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 465/TB-BVTMH ngày 30 tháng 6 năm 2026).

Stt	Hạng mục công việc	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Sửa chữa máy Chiller	Máy	01		
2	Cung cấp thiết bị và sửa chữa				
	Máy nén	Máy	02		
	Đồng hồ áp suất	Cái	01		
	Thay bộ trao đổi nhiệt (PH)	Bộ	01		
	Thay mới lưới lọc cho phòng hồi sức	Cái	10		
	Lưới lọc hành lang vô khuẩn	Cái	10		
	Lưới lọc gió hồi.	Cái	08		
	Lưới lọc HEPA	Cái	08		
	<ul style="list-style-type: none">- Cung cấp lưới lọc và bổ sung thêm miệng lấy gió tươi cho máy AHU.- Bọc bảo ôn hệ thống ống: Hệ thống cách nhiệt của đường ống chiller.- Hệ thống điều khiển: Phần mềm theo dõi nhiệt độ áp suất, độ ẩm đang bị hư không hoạt động, cần cập nhật lại phần mềm mới bao gồm:<ul style="list-style-type: none">o Màn hình LCD;o Khôi phục hệ giám sát trung tâm;o Tích hợp vận hành AHU và hệ thống điều khiển.	Hệ thống	01		